

**hager**

Montageanleitung

**univers Z**



HT006: Isoliersatz für  
SLS-Adapter

**Verpackungsinhalt:**  
3 x Isolierhütchen für  
Kupferbahnen

Die Isolierhütchen sind auf die nicht benutzten  
Kupferbahnen der teilbestückten Adapter zu stecken.

Die Schraubenköpfe der Befestigungsschrauben  
des SLS-Adapters sind mit Isolierband abzukleben.